

## 共通接線と二相平衡（二元系合金）

### 1. 二相平衡の条件と共通接線

A-B 二元系合金において、 $\alpha$  相と  $\beta$  相の二相が平衡している場合、以下の式が成立する。

$$\frac{dg^\alpha}{dc_B^\alpha} = \frac{dg^\beta}{dc_B^\beta}, \quad (1-1)$$

$$g^\alpha - g^\beta = \frac{dg^\alpha}{dc_B^\alpha} (c_B^\alpha - c_B^\beta). \quad (1-2)$$

$g^P$  は相  $P$  の単位物質質量当たりのギブスエネルギーであり、 $c_x^P$  は相  $P$  中の成分  $X$  の濃度である。Eqs. (1-1, 1-2) は、共通接線則と呼ばれ、二相平衡の条件式として知られている。ここでは、この式が共通接線則と呼ばれる理由を説明する。

二つの曲線  $f(x)$ ,  $g(x)$  について、 $x=s$  における  $f(x)$  の接線と  $x=t$  における  $g(x)$  の接線は以下の式で与えられる。

$$y = \frac{df}{dx}(s)(x-s) + f(s), \quad (1-3)$$

$$y = \frac{dg}{dx}(t)(x-t) + g(t). \quad (1-4)$$

$f(x)$  と  $g(x)$  の共通接線について考えると、Eqs. (1-3, 1-4) が  $x$  について恒等式となるので、

$$\frac{df}{dx}(s) = \frac{dg}{dx}(t),$$

$$-s \frac{df}{dx}(s) + f(s) = -t \frac{dg}{dx}(t) + g(t),$$

が成立する。上式を代入すれば、下式は、

$$f(s) - g(t) = s \frac{df}{dx}(s) - t \frac{dg}{dx}(t) = \frac{df}{dx}(s)(s-t)$$

となる。まとめると、

$$\frac{df}{dx}(s) = \frac{dg}{dx}(t), \quad (1-5)$$

$$f(s) - g(t) = \frac{df}{dx}(s)(s - t). \quad (1-6)$$

が共通接線を表す式となる。

Eqs. (1-5, 1-6)と Eqs. (1-1, 1-2)を比較すると、Eqs. (1-1, 1-2)は二つの曲線  $g^{\alpha}, g^{\beta}$  に関する共通接線となっていることが分かる。それゆえに、二相平衡の条件式は共通接線則と呼ばれる。